

Segnalazione urgente perdita acquedotto sottopasso Via Cristoforo Colombo - Via Bruno Brandellero (Mostacciano)

Da **associazione.mostacciano@pec.it** <associazione.mostacciano@pec.it>

A **Ato2 ACEA** <acea.ato2@pec.aceaspa.it>

Cc **Infrastrutture Lavori Pubblici Dipartimento**

<protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it>, **Roma Capitale Protezione Civile**

<protocollo.protezionecivile@pec.comune.roma.it>, **Municipio IX Protocollo**

<protocollo.municipioroma09@pec.comune.roma.it>

Data sabato 11 ottobre 2025 - 16:30

Con la presente nota la sottoscritta Associazione Quartiere Mostacciano ETS intende **rinnovare con urgenza le segnalazioni** presentate nel corso degli ultimi anni **relative alla copiosa e continua perdita d'acqua che da oltre 10 (dieci) anni è presente** in Via Bruno Brandellero nel tratto sottostante la Via Cristoforo Colombo, come da video registrato in data odierna (v. allegato).

Nel corso delle nostre interlocuzioni con l'Amministrazione Locale, il Municipio IX ha dichiarato che la perdita è qualificabile come "perdite strutturali di rete" dell'acquedotto ACEA in direzione Ostia.

Preso atto che il problema è di natura strutturale ed è noto da tempo, viste le transenne che periodicamente nel corso degli anni sono state montate e smontate in prossimità della fuoriuscita d'acqua, è evidente che **ad oggi non sia stato ancora adottato alcun intervento risolutivo**, quanto meno per una interruzione temporanea del flusso d'acqua.

A nostro avviso la quantità e la continuità della fuoriuscita d'acqua sono tali da destare **seria preoccupazione per la stabilità e la tenuta strutturale della strada soprastante (Via Cristoforo Colombo)**, con potenziali conseguenze per la pubblica incolumità e per la viabilità principale della zona.

Alla luce di quanto sopra, l'**Associazione Quartiere Mostacciano ETS richiede formalmente:**

1. l'effettuazione di un **sopralluogo tecnico urgente da parte di ACEA** e degli enti competenti;
2. la **predisposizione di un intervento definitivo** per la riparazione della perdita;
3. l'indicazione dei **tempi dell'intervento** e, nel frattempo, l'adozione di **misure di messa in sicurezza provvisorie** atte a prevenire/contenere eventuali danni strutturali al sottopasso.

Ritenendo che la situazione richieda, al fine di prevenire danni più gravi, un intervento coordinato e immediato da parte di ACEA e delle Autorità locali preposte, rimaniamo in attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro.

Con i migliori saluti.

ASSOCIAZIONE QUARTIERE MOSTACCIANO ETS

Il Presidente Roberto Viola

C